



资讯频道

资讯 进出口 橡胶市场 汽车产量 统计数据 行业报告 招聘

请输入关键字 搜索

更多栏目>>

资讯 行业动态 正文

这些轮企，获绿色产品认证

2022-12-07 中国轮胎商务网

近日，北京中化联合认证有限公司（简称HQC）通过文件评审、现场检查、样品检测等方式对山东华盛橡胶有限公司、贵州轮胎股份有限公司、韩泰轮胎有限公司、江苏韩泰轮胎有限公司4家企业实施了国推绿色产品认证。

经过验证，以上4家企业申请认证的绿色轮胎产品均满足CNCA-CGP-17：2022《绿色产品认证实施规则 轮胎》及GB/T 40718-2021《绿色产品评价 轮胎》等相关要求，HQC向上述4家企业颁发了中国首批国推绿色轮胎产品认证证书。



中国绿色产品认证证书

证书编号：075022200P170005

申请人名称：山东华盛橡胶有限公司
申请人地址：中国山东省东营市广饶县杨庄镇政府驻地
制造商名称：山东华盛橡胶有限公司
制造商地址：中国山东省东营市广饶县杨庄镇政府驻地
生产厂名称：山东华盛橡胶有限公司
生产厂地址：中国山东省东营市广饶县杨庄镇政府驻地
制造商品牌：李晶/HUASHENG
认证单元：公路型花纹载重汽车轮胎
花纹系列代号/名称：E33
产品详细信息见附件
认证依据标准：GB/T 40718-2021
认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督
上述产品符合《绿色产品认证实施规则 轮胎》的要求，特此发证，并准许使用中国绿色产品认证标志。
发证日期：2022年10月24日
初次发证日期：2022年10月24日
证书有效期至：2027年10月23日
总经理：陈洪英
北京中化联合认证有限公司
地址：北京市朝阳区北三环东路19号4号楼 邮编：100017 电话：010-56232238/5338 http://www.hqca.com.cn



中国绿色产品认证证书

附件

证书编号：075022200P170005

认证单元：公路型花纹载重汽车轮胎
花纹系列代号/名称：E33
花纹编号、产品规格、型号：

花纹编号	产品规格、型号
E33	130R22.5 14PR 152/149 L

本次发证日期：2022年10月24日
本附件与认证证书正本共同使用方为有效。

第1页共1页
Tirechina 中国轮胎商务网



中国绿色产品认证证书

证书编号：075022200P170002

申请人名称：贵州轮胎股份有限公司
申请人地址：中国贵州省贵阳市白云区百花大道41号
制造商名称：贵州轮胎股份有限公司
制造商地址：中国贵州省贵阳市白云区百花大道41号
生产厂名称：贵州轮胎股份有限公司
生产厂地址：中国贵州省贵阳市修文县扎佐工业园区黔轮胎大道
制造商品牌：前进/ADVANCE
认证单元：公路型花纹载重汽车轮胎
花纹系列代号/名称：GHA/GL278A/GL318A
产品详细信息见附件
认证依据标准：GB/T 40718-2021
认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督
上述产品符合《绿色产品认证实施规则 轮胎》的要求，特此发证，并准许使用中国绿色产品认证标志。
发证日期：2022年10月24日
初次发证日期：2022年10月24日
证书有效期至：2027年10月23日
总经理：陈洪英
北京中化联合认证有限公司
地址：北京市朝阳区北三环东路19号4号楼 邮编：100017 电话：010-56232238/5338 http://www.hqca.com.cn



中国绿色产品认证证书

附件

证书编号：075022200P170002

认证单元：公路型花纹载重汽车轮胎
花纹系列代号/名称：GHA/GL278A/GL318A
花纹编号、产品规格、型号：

花纹编号	产品规格、型号
GHA	130R22.5 14PR 152/149 L
GL278A	295/80R22.5 14PR 152/149 M, 425/80R22.5 20PR 194 R, 515/80R22.5 20PR 154/150 L, 295/80R22.5 14PR 150/147 R
GL318A	130R22.5 14PR 152/149 L

本次发证日期：2022年10月24日
本附件与认证证书正本共同使用方为有效。

第1页共1页
Tirechina 中国轮胎商务网



今日推荐

在充满挑战的纽博格林赛道，飞劲轮胎一举斩获

轮胎制造商浦林成山(01809)发行1.35亿股

冬天到底该不该换冬季胎？

中策泰国首条全钢工程胎成功下线！

中美贸易战最新进展

赛轮金宇拟收购格锐达，将与固铂联手

威狮轮胎闪耀2018德国汉诺威商用车展IAA！

世界旅游日将近，车头朝向远方，用车轮寻找梦



来源：橡胶工业传媒【打 印】【关 闭】

更多资讯，欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号（tire123）



上一篇： 没有了

下一篇： 权威预测：轮胎配套增加，替换减少，

友情提醒

本信息真实性未经中国轮胎商务网证实，仅供您参考。未经许可，请勿转载。已经本网授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：中国轮胎商务网”。

特别注意

本网部分文章转载自其它媒体，转载目的在于传递更多行业信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者，文责自负，本网有权在网站内转载或引用，论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息，如需使用，请与原作者联系，版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的，请在15日内进行。

[关于我们](#) | [本网动态](#) | [为您服务](#) | [联系方式](#) | [免责声明](#) | [版权信息](#) | [法律顾问](#) | [网站地图](#)

CopyRight ©2005-2022 Tirechina.Net All Rights Reserved Tirechina.net 版权所有

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号：粤B2-20050302号

服务热线：0754-88650298 在线服务QQ：1525237793



粤公网安备 44051102000044号